

16 de enero de 2020

(20-0470)

Página: 1/2

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

Original: inglés

NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

1.	Miembro que notifica: <u>ISRAEL</u> Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):
2.	Organismo responsable: <i>Israel WTO-TBT Enquiry Point</i> (Servicio de información OMC-OTC de Israel) Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: <i>Israel WTO-TBT Enquiry Point</i> (Servicio de información OMC-OTC de Israel) <i>Ministry of Economy and Industry</i> (Ministerio de Economía e Industria) Teléfono: + (972) 3 7347501 Correo electrónico: Yael.Friedgut@economy.gov.il
3.	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [X], 5.7.1 [], o en virtud de:
4.	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): colchones; (SA: 9403, 9404); (ICS: 97.140)
5.	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Norma de Israel SI 5418 - <i>Resistance to ignition of mattresses, mattress pads, divans and bed bases</i> (Resistencia a la ignición de colchones, protectores de colchón, divanes y somieres) Documento en hebreo (4 páginas).
6.	Descripción del contenido: Primera modificación de la norma obligatoria SI 5418, relativa a la resistencia a la ignición de colchones, protectores de colchón, divanes y somieres. La modificación notificada supone los siguientes cambios: <ul style="list-style-type: none"> Se suprime la desviación nacional añadida al párrafo 4.2, relativo a la durabilidad del tratamiento; Se añade un nuevo párrafo 4.3 relativo a la durabilidad del tratamiento de los colchones clasificados como de peligro bajo y peligro muy bajo. En dicho párrafo se exige que los colchones clasificados como "de peligro bajo (para uso doméstico)" y "de peligro muy bajo (para uso doméstico)" que contengan fundas extraíbles exteriores y/o interiores (por ejemplo, con botones o cierre de cremallera) y que hayan sido tratados químicamente para reducir su inflamabilidad (esto es, etiquetados con el texto "Incorpora agentes ignífugos") se sometan al procedimiento de remojo y secado que se detalla en el párrafo 4.2. <p>Los requisitos del nuevo párrafo 4.3 serán obligatorios a partir de la entrada en vigor de esta modificación.</p>

7.	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: información al consumidor y etiquetado; protección de la salud o seguridad humanas.
8.	Documentos pertinentes: <ul style="list-style-type: none">• Norma obligatoria de Israel SI 5418 (julio de 2016);• Norma británica BS 7177: 2008 + A1: 2011;• Código de Reglamentos Federales (CFR) de los Estados Unidos, título 16, capítulo II (edición del 1º de enero de 2012), partes 1632 (subapartado A) y 1633 (subapartado A) - 2012.
9.	Fecha propuesta de adopción: No se ha determinado Fecha propuesta de entrada en vigor: En general, 60 días después de la publicación en el Boletín Oficial de Israel, sección Avisos del Gobierno. Además, los requisitos del nuevo párrafo 4.3 serán obligatorios a partir de la entrada en vigor de esta modificación.
10.	Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de notificación
11.	Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_0494_00_x.pdf