

# ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

G/TBT/N/VEN/18

16 août 2002

(02-4479)

Comité des obstacles techniques au commerce

Original: espagnol

## NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

1.	<b>Membre de l'Accord adressant la notification:</b> <u>RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA</u> <b>Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):</b>
2.	<b>Organisme responsable:</b> Service autonome national de la qualité, de la métrologie et des règlements techniques - SENCAMER ( <i>Servicio Autónomo Nacional de Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos</i> ) <b>Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de télex et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:</b> SENCAMER, Avenida Libertador, Centro Comercial Los Cedros, PH Apartado Postal 1050 Téléphone: + (58 212) 7618671/7614520 Télex: + (58 212) 7615464 Courrier électronique: npunto@cantv.net
3.	<b>Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres:</b>
4.	<b>Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):</b> 8708.70.10 Roues en alliage d'aluminium pour véhicules de tourisme
5.	<b>Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié:</b> <i>Norma COVENIN 3736:2002</i> (Norme COVENIN 3736:2002) Automobile. Roues en alliage d'aluminium pour véhicules automobiles seulement en ce qui concerne les points 5.8 (prescriptions relatives à la fatigue rotative), 5.9 (prescriptions relatives à la fatigue radiale), 5.10 (répercussions des efforts mécaniques) et 5 (marquage, étiquetage et emballage).
6.	<b>Teneur:</b> Prescriptions en matière de fatigue rotative, fatigue radiale, marquage, étiquetage et emballage auxquelles doivent satisfaire les roues en aluminium utilisées pour les véhicules automobiles.
7.	<b>Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant:</b> Sécurité et vie des personnes
8.	<b>Documents pertinents:</b> Norme COVENIN 3736:2002

<b>9.</b>	<b>Date projetée pour l'adoption:</b> <b>Date projetée pour l'entrée en vigueur:</b>	<b>}</b> Trois mois après la publication au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela
<b>10.</b>	<b>Date limite pour la présentation des observations:</b> 31 juillet 2002	
<b>11.</b>	<b>Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national d'information [ ] ou adresse, numéros de téléphone et de téléfax, et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:</b>  Ministerio de la Producción y el Comercio Vice-ministerio de Industria Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) Avenida Libertador, Centro Comercial Los cedros, PH Apartado Postal 1050 Téléphone: + (58 212) 7618671/7614520 Téléfax: + (58 212) 7615464 Courrier électronique: npunto@cantv.net	