

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

G/TBT/N/CHN/43
10 de marzo de 2004

(04-1059)

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

Original: inglés

NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

1.	Miembro que notifica: <u>REPÚBLICA POPULAR CHINA</u> Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):
2.	Organismo responsable: Administración Estatal General de la República Popular China de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de telefax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:
3.	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [], 2.10.1 [], 5.6.2 [X], 5.7.1 [], o en virtud de:
4.	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): <ol style="list-style-type: none">1. Las calderas de las partidas 84.02, 84.03 y 84.04 del SA a las que se apliquen las normas chinas pertinentes.2. También se incluyen las calderas comprendidas en otras partidas del SA a las que se apliquen las normas chinas pertinentes.
5.	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: <i>Management Rules for verification of Boiler Design Documents</i> (Normas de administración para verificar los documentos del diseño de calderas) no aprobadas – 10 páginas, en chino
6.	Descripción del contenido: De conformidad con el Reglamento de supervisión de la seguridad de los equipos especiales, aplicable a todo tipo de caldera que se utilice en el territorio de China, debe verificarse la documentación del diseño de esos productos. La norma especifica los límites y procedimientos para verificar los documentos del diseño.
7.	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes: Aplicar el Reglamento de supervisión de la seguridad de los equipos especiales, y a fin de asegurar que la seguridad de funcionamiento contemplada las calderas es conforme a las prescripciones correspondientes de las especificaciones técnicas de seguridad de China.
8.	Documentos pertinentes: Reglamento de supervisión de la seguridad de los equipos especiales http://www.cbpmi.org.cn/law/full-1/full-1-5.htm
9.	Fecha propuesta de adopción: 30 de julio de 2004 Fecha propuesta de entrada en vigor: 30 de diciembre de 2004
10.	Fecha límite para la presentación de observaciones: 30 de mayo de 2004

- 11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X] o dirección, números de teléfono y de telefax, correo electrónico y dirección del sitio Web, en su caso, de otra institución:**

Center of Boiler and Pressure vessel Inspection and Research of the People's Republic of China

China WTO/TBT National Enquiry Point

Teléfono: +86 10 82260618

Telefax: +86 10 82262448

Correo electrónico: tbt@aqsiq.gov.cn